










ისანი პარკი

ბლოკი B  
სართული 14

ბინა #180  
101.0+23.5=124.5



კონსტრუქციის ნიშნები	
	რინდა-ბეტონი (კონკრეტის ტიფი)
	ბლოკის კედელი (100-150-200 მმ)
	რინდა (500-500 მმ)
	პარკის პრეპარატი
	თბოიზოლაცია
	თბოიზოლაცია
	პარკის სისტემა
	პარკის სისტემა

მონიტორინგის დასრულების ვადა: 2.85 მ.  
 მონიტორინგის დასრულების ვადა: 2.56 მ.

