



ისანი პარკი
ბლოკი B
სართული 20
ბინა #264
48.7+12.9=61.6



საკონსტრუქციო ნიშნები	
	კონსტრუქციული (ბეტონი, ბრყინა)
	ბრყინა (100-150-200 მმ)
	ბრყინა (500-500 მმ)
	ბრყინის უზრუნველყოფა
	თავბრყინა-ბრყინის ფრთა
	ფრთის ბრყინის უზრუნველყოფა
	ფრთის სრულყოფა
ბრყინის სრულყოფა	
ბრყინის სრულყოფის ნიშანი: 2.85 მ.	
ბრყინის სრულყოფის ნიშანი: 2.85 მ.	